

FISA CU INFORMATII MINIME DE SIGURANTA

UREE

NU ESTE CLASIFICATA ADR/RID/IMDG (NU ESTE PERICULOASA LA TRANSPORT)

Masuri de prim ajutor

- Se spala suprafetele expuse cu apa din abundenta, iar daca este cazul se solicita asistenta medicala.

În toate cazurile apelati la serviciul medical de urgenta, tel. 112.

Masuri de combatere a incendiilor

- Folositi apa din abundenta, spuma aeromecanica.
- Protectia personalului de interventie se asigura cu aparate izolante si costume de protectie.

Masuri de luat în caz de dispersie accidentala

- Evitati intrarea în contact a cantitatilor mari de produs cu vegetatia sau cursurile de apa.
- Feriti animalele din zona unde s-a scurs o cantitate mare de produs.

Recomandari pentru manipularea în conditii de securitate

- Evitati contactul cu ochii.
- Evitati contactul repetat sau prelungit cu pielea sau îmbracamintea.
- Evitati inhalarea prafului.
- Purtati echipament de protectie adecvat – manusi si ochelari de protectie la manevrare pe perioade mai lungi.
- Echipament individual de protectie: manusi de protectie impermeabile, ochelari de protectie etansi si cizme de protectie rezistente la agenti chimici.

Conditii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

- Produsul se va depozita în spatii închise, uscate, curate si bine ventilate departe de sursele de caldura si de foc.
- Se vor asigura masuri de protectie în zona de depozitare.
- Nu se va depozita împreuna cu materiale combustibile si pesticide.

Informatii referitoare la transport

- Ureea nu este clasificata, conform UN Orange Book, RID, ADR, AND(R) si IMDG, periculoasa la transport.

În cazul producerii unui eveniment, raportarea se realizeaza prin apel telefonic la **Dispeceratul de productie Azomures** la urmatoarele numere de telefon:
FIX: (+40) 265.252.826

MOBIL: (+40) 742.203.094